

# บทที่ 3

## อันตรายจากการทำรากเจาะขนาดใหญ่

การทำรากขนาดใหญ่และลึก เช่น ปล่องสิ่กที่ชุ่มลงไปเขื่อนกับอุโมงค์หรืองานใต้ดินอื่น ๆ เสาเข็มเจาะหล่อในที่หรือรูเจาะเพื่อก่อการอย่างลึกมีจุดที่จะทำให้เกิดอันตรายได้มาก จะนั่นต่างประเทศจะมีการขุดขึ้นบังคับเทียบกับการน้ำโดยอุปาระ ในที่นี้จะขอนำมาถ้าแต่เพียงย่อ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารเท่านั้น โดยจะกล่าวรวมทั้งรากเจาะที่ไม่มีคนลงไปและที่มีคนลงไปทำงาน เช่น การทำเสาเข็มเจาะหล่อในที่ที่ใช้ระบบแห้ง (Dry Process) บางครั้งต้องส่งคนลงไปในรูเจาะ เพื่อขยายปลายเสาเข็มให้กานออก หรือเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ดีขึ้น หรือในการผู้ที่ทำเสาเข็มนิดชุดด้วยมือ (Hand-dug Caisson) ซึ่งจะต้องส่งคนลงไปทำงานในห้องเจาะ

### 3.1 ข้อควรระวังทั่วไปในการก่อสร้าง

#### 3.1.1 การควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงานโดยเฉพาะฝ่ายผู้รับเหมา ก่อสร้าง จะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้และมีประสบการณ์สูง สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที ตลอดเวลาที่มีคนทำงานอยู่ใต้ดินจะต้องมีผู้ควบคุมงานนี้ประจำอยู่ที่หน่วยงานตลอดเวลา หากจะใช้ผู้ควบคุมงานใหม่ก็จะต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญด้วยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างเต็มอัตรา มีประสบการณ์จะมีความรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ต้องสนใจกับสายไฟฟ้า ทั้งที่อยู่เหนือน้ำพื้นดินและเศษเป็นที่ดิน และต้องรู้สภาวะของดินบริเวณที่จะทำการเป็นอย่างต่อ

#### 3.1.2 การป้องกันมีให้คนลงกล่องไปในรูเจาะ

รูเจาะที่ตั้งไว้ไม่มีการดูแลจะต้องปิดหรือกลบเสียงห้องมีฉนั่นกิจกรรมจะมีร้าวหรือร้าว กันแตกกันไว้ที่ปากหลุม

การทำเสาเข็มเจาะจะทำให้เกิดรากเจาะขนาดใหญ่ทั่วบริเวณ





รูปจะขยายต่อไป  
และลึก 40-50 เมตรนี้  
หากคนหลงไป  
จะยากมากในการนำตัวชิ้นมา



โดยเฉพาะอย่างอื่น  
ในการเมืองบริเวณ  
ที่ก่อสร้างเป็นโครง  
ดัมมองไม่เห็นสูเจ้าเลย  
ฉะนั้นควบคุมบทุกครั้ง  
ในทันทีก่อนปล่อยให้ลึก  
ขึ้นแล้ว



การใช้สังกะสีบาง ๆ  
ปิดปากดูม  
ช่วยลดอันตรายลงได้บ้าง  
แต่อาจจะให้เสีย  
ควรใช้แผ่นเหล็ก  
หรือตะแกรงเหล็ก  
ที่แข็งแรงและ  
มีน้ำหนักมากพอ

## 3.2 อันตรายจากการก่อสร้าง

### 3.1.3 การป้องกันมือให้ลึกลงหล่นลงไปในรูเจาะ

ก่อนที่คุณงานจะลงไปในรูเจาะ ควรจะซัดบัญชีรวมๆ รูเจาะนั้นอย่างน้อย 1 เมตร ให้ปราศจากเครื่องมือเครื่องใช้ติดต่องานวัสดุก่อสร้างที่วางระเกะระกะอยู่

คนที่ทำงานอยู่ในบริเวณปากรูเจาะไม่ควรถือเครื่องมือที่อาจจะหล่นได้ง่าย ๆ หรือไม่ควรส่องเครื่องมือลงไปให้คนที่อยู่ในรูเจาะโดยวิธีโยน

อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในบริเวณปากรูเจาะควรจะแน่นหนาไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดร่วงซึ่งอาจหลุดได้

### 3.1.4 ระยะเวลาที่จะอยู่ในรูเจาะ

คนที่ลงไปทำงานในรูเจาะแต่ละคราวไม่ควรอยู่นานเกิน 1 ชั่วโมง

## 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้บนผู้ดินและการประจำทำงาน

การส่งคนลงไปทำงานในรูเจาะจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ โดยทำเป็นกรงเหล็กหรือเครื่องหัวด้าว (Harness) และใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น บันจี้น์ กวนหัวหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม และขณะที่คนยังอยู่ในรูเจาะก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ตั้งกล่าวไว้ให้พร้อมตลอดเวลา โดยผู้ควบคุมที่มีความชำนาญ นอกจากนี้ควรจะมีคนอื่นอยู่ใกล้ ๆ ในระยะเรียกได้ยินเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือหากต้องการดึงคนที่ทำการในรูเจาะขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อสำคัญในระหว่างที่คนกำลังทำงานอยู่ในรูเจาะนั้นควรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม เพื่อที่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในการฉุกเฉิน

ควรมีผู้ให้สัญญาณประจำอยู่ที่ปากหลุมตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้บังคับหรือผู้กำกับยังจะต้องอยู่ในท่านหนึ่งที่สามารถตั้งเกตและได้ยินเสียงคนที่ทำการอยู่กันหลุ่มได้ ควรจะมีการตกลงกันระหว่างผู้ที่อยู่ในห้องดินกับผู้ทำงานให้ติดตั้งสัญญาณต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาณอันตรายให้เข้าใจกันตื้อกันสองฝ่าย ความมีสัญญาณแจ้งเหตุชนิดให้เสียง โดยผู้ที่ทำการในรูเจาะเป็นผู้กด



การส่งคนงานลงไปทำงาน  
ในรูเจาะสัก ๆ ควรมีอุปกรณ์  
ให้ความปลอดภัยมากกว่านี้

### 3.3 ขนาดฐานเจาะเล็กที่สุดที่จะยอมให้คุณลงไปทำงาน


ปกติไม่ควรยอมให้คุณลงไปในรูเจาะที่มีลักษณะศูนย์กลางเล็กกว่า 0.75 ม. หากมีความจำเป็นจริง ๆ ก็จะต้องเพิ่มมาตรการให้ความปลอดภัยขึ้นอีก และต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนอนุญาตให้คุณลงไป

### 3.4 การป้องกันการหล่ายของรูเจาะ

ในบริเวณที่สภาพดินไม่ดีอยู่มั่นคง เช่น ดินเหลวหรือมีน้ำไหลเข้ามาลดเวลาความกดปลอกเหล็กชั้นครัวให้ลึกพื้นชั้นดินอ่อนเพื่อป้องกันดินหักผังรูเจาะพังทลาย ในกรณีที่มีน้ำไหลเข้าจากส่วนล่างของรูเจาะถ้าจะให้คุณลงไปทำงานจะต้องมีเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงประจำติดต่อเวลา

ปกติคุณงานไม่ควรเสียงลงไปในรูเจาะเพื่อเห็นว่าผ่านหังรูเจาะอาจจะพังทลายลงมาได้ โดยเฉพาะถ้าไฟได้ใช้ปลอกเหล็กชั้นครัวป้องกัน แต่ในกรณีที่จำเป็นหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าดินแข็งพอที่จะไม่ต้องใช้ปลอกเหล็กชั้นระยะเวลาหนึ่งก็อาจให้คุณงานลงไปทำงานในรูเจาะนั้นได้ แต่การดำเนินการจะต้องควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ

ต้องระมัดระวังให้ความปลอดภัยทุกชั้นตอน เช่น เครื่องมือปกรผู้สำหรับช่วยเหลือทุกชนิดให้พร้อมในการนีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ พยายามอย่าให้มีอุปกรณ์หนัก ๆ อยู่บริเวณปากหลุมอันอาจทำให้เกิด Surcharge ซึ่งจะทำให้ดินผันตัวรูเจาะพังได้ และไม่ควรปล่อยทิ้งรูเจาะที่มีผังไม้แข็งแรงเหล่านี้ไว้นานจนเกินไป เพราะอาจพังทลายได้ทุกเวลา ควรเตรียมปลอกเหล็กที่มีขนาดและความยาวที่พอเหมาะสมไว้ให้มากพอ เพื่อเตรียมไว้ใช้ทันทีที่ต้องการ



การลงปลอกเหล็กชั้นครัว  
สำหรับป้องกันดินพัง

ตั้งขนาดใหญ่  
จะต้องวางบนฐานที่แข็งแรงพอ  
มิฉะนั้นอาจพังหรือล้มทับคนได้



โดยทั่วไปเสาเข็มนิดจะหล่อในที่จะต้องมีระยะห่างระหว่างตันไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม ในบางปีบัดเด้าจะไม่ยอมให้ทำเสาเข็มตั้งกล่าวส่องตันติดต่อกัน โดยมีระยะห่างกันน้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำรูเจาะสองครั้งติดต่อกัน ในกรณีเช่นนี้ ไม่ควรยอมให้คันลงไปในรูเจาะหนึ่งในขณะที่รูเจาะอีกรูหนึ่งยังมีน้ำ หรือสารละลายเบนโทไนท์หรือน้ำโคลนที่เกิดจากการเจาะหรือคุณภารต์ที่อั้นไม่ถูกตัวเป็นอันชาด เพราะผ่านรูเจาะอาจพังทลายจนคนที่อยู่ในรูเจาะอึกข้างหนึ่งเป็นอันตรายได้


### 3.5 การลงไปทำงานในรูเจาะที่มีได้มีปลอกเหล็กชั้วครัวป้องกันตินพัง

ในการนี้ที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นว่าตินพังรูเจาะจะสามารถคงสภาพอยู่ได้โดยไม่พังทลายเป็นระยะเวลาพอสมควร และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลอกเหล็กยาวตลอดแต่อาจใช้เพียงตอนลับ ๆ ไว้ตรงปากรูเจาะ ใช้วิธีการผู้เชี่ยวชาญของผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องศึกษาและให้คำปรับของถึงความหนืดคงของผนังรูเจาะ ซึ่งดำเนินการจะสามารถลงไปทำงานได้ด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตามไม่ควรให้คันลงไปทำงานในรูเจาะที่ปราศจากการป้องกันตินพังเกิน 12 ชั่วโมงนับจากเริ่มการเจาะ หรือเกิน 3 ชั่วโมงหลังจากที่เจาะเสร็จ

สำหรับรูเจาะขนาดใหญ่มาก ๆ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะ “Arch Action” จะหมดไปทำให้รูเจาะมีโอกาสพังทลายง่ายขึ้น

ในการนี้ทำเสาเข็ม  
ชนิดชุดตัวยึด  
จะต้องมีถูกทรงรอบปากห่อ  
(ควรแข็งแรงกว่าในรูป)





ในหมู่เจ้าจะต้องมี  
การซึ่งกันและกันป้องกัน  
ห่อสินั้นเป็นภาระ  
ที่จ่ายภาระให้กับ  
ผู้ที่ทำงานในนั้น



เนื่องจาก การใช้  
เครื่องเจาะหิน  
(Jack Hammer)  
ทำให้เกิดเสียงต่ำมาก  
คุณงานทุกคนควรใช้  
อุปกรณ์ป้องกันหู  
เช่น Ear Plug.

### 3.6 การช่วยเหลือคนที่อยู่ในรูเจาะ

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมีผู้ช่วยดูแลอยู่ตลอดเวลาบนพื้นที่นี้ บริเวณที่มีคุณลักษณะไปทำงานในรูเจาะลึก ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตของคนที่อยู่ในรูเจาะอั้งเป็นปกติหรือหมดสติไปแล้ว หากปราบปรามชีวิตคนงานที่หมดสติหรือเป็นลมหรือบาดเจ็บจะต้องรีบนำเข้ามาจากรูเจาะให้เร็วที่สุดแต่ต้องหุ่มหាត และขณะเดียวกันนี้ก็ต้องหาเรื่องพยายามและหน่วยฉุกเฉินดามความจำเป็น

หากคนงานหยุดหายใจจะต้องรีบทำให้หายใจได้เรียกอ่อนตัวรีบปักต่อปาก และการนวดหน้าอก การทำให้ออก息เข็นโดยคนไข้ไม่ห้ามใจนั้นไม่ก็ผลแต่ยังไง ก็จะไม่ทำให้คนป่วยกลับมาได้

หากคนงานยังคงหายใจได้ชั่วขณะเข้ามาถูกผิวที่นั้นแล้วป้ำดีจะดีอย่างมาก หากใจจะหายใจในอากาศธรรมชาติ แต่ก็ควรรีบนำเข้าสู่ห้องโดยไม่ลากช้า ได้ปราบปรามชีวิตคนงานที่เริ่มติดหัวใจอ่อนลงหรือการฟื้นตัวช้าเผื่อ ปกติควรจะทำการช่วยการหายใจทันที การให้ออกซิเจนในตอนนี้จะมีประโยชน์มาก

เนื่องจากคนป่วยเข้ามายังรูเจาะแล้วควรจะนำทุกคนที่อยู่ในนั้นเข้ามามาให้หมดจนกว่าจะตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ลงไปทำงานต่อได้

## ๓๘ อัมคราษจากภารกิจอื่นๆ

ผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยอีกอย่างหนึ่งคือควรได้รับการฝึกฝนทางด้านการใช้เครื่องซ่อมซึ่งต่างๆ ตลอดจนการซ่อมหายใจตัวอย่างต่างๆ ให้คิดถึงเพื่อที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเรียกหน่วยพยาบาลไม่ทัน จะได้สามารถทำการปฐมพยาบาลเองได้

ในส่วนของการสนับสนุนทางทุกแห่งควรจะมีหมายเลขอุตสาหกรรมที่รับคนใช้ฉุกเฉินที่อยู่ใกล้สถานที่ ก่อสร้างมากที่สุด ย้อนนายแพทย์ที่จะติดต่อ ตลอดจนคำแนะนำในการซ่อมหายใจ หมายเลขอุตสาหกรรมที่อยู่ห่าง ศูนย์บริการที่อยู่ห่างความช่วยเหลือให้ผู้คนที่น้ำใจกระเจ้าในการนี้ที่ไม่สามารถเดินชื้นของได้ คิมพ์ติดไว้ในที่ๆ เป็นไปได้ยาก เพื่อที่จะติดต่อได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรือสอบถาม เพราะในการนี้ฉุกเฉินทุกงานที่นั้นมีค่าสำหรับชีวิต

ในการปฏิบัติความมุ่งมั่นในการฝึกการซ่อมหายเหลือคนจากกระเจ้าสัก ฯ โดยผู้ช่วยทุกคนนี้โดยเฉพาะภายในสัปดาห์ แรกของการทำงาน และควรฝึกเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน เป็นอย่างน้อยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกซ้อมแนะนำในการฝึกการซ่อมหายเหลือที่จะทำให้โดยทันทีในสภาวะที่ ใช้งานได้ตลอดเวลาให้เป็นที่แน่ใจว่าสามารถลงโทษได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของรูเจ้า ก่อนเริ่มงานทำรูเจ้าขนาดใหญ่ที่จะต้องประกอบด้วยภัยเหล่านี้ให้พัฒนามและอยู่ในสภาพให้รับภัยทุกอย่าง